

GOYLAKE 2038 Satinado

DESCRIPCION DEL PRODUCTO: Barniz de acabado de poliuretano de dos componentes, satinado.
Relación de la mezcla: 1/1 con el CATALIZADOR 2038.

PROPIEDADES GENERALES:

- Matizado uniforme en aplicación a brocha.
- Buena resistencia a la abrasión, al roce y al rayado.
- Buen poder de cubrición.
- Magnífica aplicación a brocha, debido a su baja viscosidad y a su estudiado sistema solvente.

CARACTERISTICAS:

- Relación de mezcla GOYLAKE 2038 / C-2038 en vol. 1/1
- Viscosidad de la mezcla Copa Ford N°4..... 24"
- Tiempo mínimo de vida a 20 °C 2 horas.
- Sólidos de mezcla: 39%
- Aspecto de la película seca..... Incoloro.
- Resistencia a la abrasión (Taber S-42, desgaste tras 25 c.) 32 mg
- Brillo (90 micras vidrio) 70%
- Rendimiento: 8-10 m²/l
- Estabilidad (sin abrir el envase) Superior a 6 meses

Tiempos de curado (100 gr/m²):

- Seco polvo: 60 min.
- Seco tacto: 90 min.
- Sobrebarnizado: 16-18 horas

APLICACION:

- Soporte:

Madera, previamente fondeada con poliuretanos IRUFOND o AZPIFOND y lijados. No aplicar sobre maderas que contengan más de un 12% de humedad. (Norma UNE 56810-86).

- Preparación del soporte:

Eliminar los restos procedentes del lijado.

- Aplicación:

Homogeneizar el barniz y la mezcla antes de su uso. Utilizar indumentaria y utensilios apropiados. El barniz una vez mezclado con su catalizador, queda a viscosidad de aplicación. No obstante, en el caso de ser necesario diluir, se recomienda hacerlo en un 5-10% sobre mezcla con Disolvente 125-DPN (evaporación rápida) o Disolvente S-157 Retardante (evaporación lenta) para el caso de aplicación en ambientes cálidos. Aplicar 1 mano de acabado, a brocha o rodillo, de acuerdo al rendimiento aconsejado (10 m²/lt). La aplicación a rendimiento superior al indicado, puede provocar matizados menos uniformes (presencia de marcas de brocha).

- Sobrebarnizado:

Si el tiempo entre manos es superior a 24 horas, se recomienda efectuar un lijado entre manos con objeto de facilitar la adherencia

- Soportes contaminados:

Adicionar 1-2% de Antisilicona K-41 sobre mezcla. Efectuar pruebas previas sobre la zona contaminada.

OBSERVACIONES: Para aplicación sobre fondo de Urea emplear CATALIZADOR C-2038U.

REVISIÓN: 1/ 02-2011